



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bacau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0468-43	FECHA:	08 de septiembre de 2025



Foto 1: Cambio de piso aula 1, aula 2 y aula 3.



Foto 2: Cambio de laminas de techo en mal estado.



Foto 3: Cambio de dos puertas para baño.




Foto 4: pintura para 4 aulas.




Foto 5: Repello de techo y paredes de cocina, interior y exterior.



Foto 6: Cambio de piso aula 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Bacau
Organización de Padres de Familia
San Pedro Soloma
Huehuetenango

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Bacau
DIRECCIÓN
San Pedro Soloma
Huehuetenango