

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bacau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0468-43	FECHA:	15 de octubre de 2025



Foto1: Cambio de piso Aula 1 y Aula 2.



Foto 2: Cambio de piso Aula 3 y Aula 4.



Foto 3: Cambio de láminas de techo en mal estado.



Foto 4: Repello de techo y paredes de cocina, interior y exterior.




Foto 5: Pintura para 4 aulas.




Foto 6: Cambio de 2 puertas para baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

