

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bacau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0468-43	FECHA:	21 de noviembre de 2025



Foto1: Cambio de piso Aula 1 y Aula 2



Foto 2: Cambio de piso Aula 3 y Aula 4



Foto 3: Cambio de láminas de Techo en mal estado




Foto 4: Pintura para 4 aulas





Foto 5: Repello de techo y paredes de cocina interior y exterior



Foto 6: Cambio de 2 Puertas para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
