



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Pedro Soloma    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Bajb'al     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0470-43 | FECHA:                         | 20 de Marzo de 2025 |



Foto 1: Sustrución de piso de granito



Foto 2: Sustrución de piso de granito



Foto 3: Sustrución de piso de concreto



Foto 4: Chimenea en mal estado y la base de la plancha agrietada



Foto 5: Imagen frontal de la cocina con piso deteriorado



Foto 6: Plancha deteriorada y quebrada de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

