Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXNANCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0474-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada. 190 metros cuadrados. Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada, sustitucion de elementos de fijacion. 17 ml

Foto 2: sustitucion de piso de torta de concreto, 135 metros cuadrados

Foto 3: sustitucion de piso de granito. 70 metros cuadrados

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Ixnanconop Organización de Padres de Familia San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Ixnanconop DIRECCION San Pedro Soloma, Huehuetenango