

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenando	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: Sustrucción de mingitorio.



Foto 3: Sustrucción de pintura.



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustrucción de reposaderas.



Foto 6: Repello de muro o pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Reparación de pila de concreto.




Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 3: Sustitución de azulejo.




Foto 4: .




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---