

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	08 de octubre al 12 de noviembre de 2025




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 2: Sustitución de mingitorio.




Foto 3: Sustitución de pintura.




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de reposaderas.



Foto 6: Repello de muro o pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Ixtiapoc
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Ixtiapoc
San Pedro Soloma, CA
Huehuetenango, Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	08 de octubre al 12 de noviembre de 2025




Foto 1: Reparación de pila de concreto.



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 3: Sustitución de azulejo.

Foto 4: .

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

