

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 2: Sustrucción de mingitorio.




Foto 3: Sustrucción de pintura.



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustrucción de reposaderas.



Foto 6: Repello de muro o pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Ixtiapoc, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Ixtiapoc, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiapoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0483-43	FECHA:	2/12/2025



Foto1: Reparación de pila de concreto.



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 3: Sustitución de azulejo.




Foto 4: .




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director del Edificio Público