

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Najab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0484-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de Lamina



Foto 2: Estufa Artesanal agrietada y plancha en mal estado




Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Impermeabilización de losa



Foto 5: Mantenimiento de puerta de metal




Foto 6: Sustitución de Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>antonio montejo</i> Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--