



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0485-43	FECHA:	16/06/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada en el techo de la cocina.





Foto 2: Sustrucción de sistema eléctrico.



Foto3: Pintura de paredes internas y externas.






Foto4: Sustrucción de ventanas y puerta de madera por ventanas y puerta de metal.




Foto 5: Sustrucción de malla permitral por malla galvanizada y tubo HG galvanizado.




Foto 6: Sustrucción de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia Zarai

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0485-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Sustitución de accesorios de sanitarios.




Foto 8: Sustitución de piso de cemento por piso de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Analia Zera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

