

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0485-43	FECHA:	20/8/2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en el techo de la cocina.




Foto2: Sustitución de lámina troquelada y malla de circulación



Foto3: Pintura de paredes externas.




Foto4: Sustitución de torta y pilas




Foto 5: lijado de puertas y sustitución de chapa




Foto 6: Sustitución de pilas y tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

<p><i>Amalia Zarai</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--