

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0485-43	FECHA:	28/8/2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en el techo de la cocina, ventanas, puerta, tubos.




Foto2: Sustitución de pilas instaladas




Foto3: Pintura de paredes externas y sustitución de mallas, tubos.




Foto4: Sustitución de porton




Foto 5: puerta de baño lijado y accesorios de baños instalados




Foto 6: Instalación de rotoplast

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--