



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 1: Sustitución de láminas.



Foto 2: Mejoramiento de ventanas



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento en cancha.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento en dirección.



Foto 5: Accesorios y contra llave de sanitarios en mal funcionamiento.




Foto 6: Sustitución de llave de paso de tubería de tinaco para baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 7: Mantenimiento de barandas



Foto 8: Sustitución de tubería en mal estado.



Foto 9: Mejoramiento de malla galvanizada y tubo HG.



Foto 10: Sustitución de malla y tubo HG.



Foto 11: Sustitución de cableado eléctrico.




Foto 12: Mantenimiento de cableado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

