



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	08 de agosto de 2025



Foto 1: Nueva lámina de cocina.




Foto 2: ventanas con balcones mejorados.



Foto 3: Imagen de la torta de cemento de cancha.




Foto 4: Piso nuevo de dirección.



Foto 5: Baños con accesorios nuevos.



Foto 6: Implementación de hierros entorchados en barandas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	08 de agosto de 2025



Foto 7: Tubería nueva de tinaco a baños.



Foto 8: Imagen de chorro nuevo en pila.




Foto 9: Imagen de la malla remozada.



Foto 10: Imagen de la malla remozada.



Foto 11: Nuevas lámparas tipo LED.



Foto 12: Imagen de tomacorrientes y cableado nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

