

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0487-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Techo inseguro para los estudiantes



Foto 2: Deterioro de material por el paso del tiempo



Foto 3: Deterioro de material y filtración de agua en temporada de lluvia



Foto 4: Deterioro del techo





Foto 5: Deterioro y abertura del techo en el cual ingresa agua en temprada de lluvia



Foto 6: Material desgastado del techo con el paso del tiempo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Junta de Familias	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0487-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Deterioro del cable de energia electrica



Foto 8: Piso interior de las aulas en mal estado



Foto 9: Piso exterior en mal estado



Foto 10: Deterioro del techo lo cual provoca la filtracion de agua



Foto 11: Filtracion de agua en temporada de lluvia



Foto 12: Deterioro de suelo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Escuela San Pedro Soloma
Organización de Padres de Familia
Huehuetenango
Aldea Chival

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EDUCACIÓN
HUEHUETENANGO