

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-08-0488-43	FECHA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de malla en toda la escuela en malas condiciones



Foto 2: Cambio de laminas y costaneras en baños



Foto 3: Cambio de lamina de cocina por estructura de metal



Foto 4: Cambio de costanera de madera por metal



Foto 5: Cambio de costanera

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

