

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0488-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Cambio de lamina y pintado de costanera



Foto 2: Cambio de lamina y pintado de costanera



Foto 3: Cambio de lamina de aulas



Foto 4: Cambio de lamina



Foto 5: Lamina de la pila




Foto 6: Cambio de lamina de baño y cosaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al primer día de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐





POSTERIOR

☒



DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0488-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Cambio de lamina y pintado de costanera



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

