



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Poquin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0495-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Daño en techos de aulas



Foto 2: Daño en estructura de soporte de metal



Foto 3: Daños en puertas




Foto 4: Paredes descoloridas



Foto 5: Daños generales



Foto 6: Pila sin valvula y quebrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

