



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Poquin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0495-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Finalización de techos



Foto 2: Terminació de costaneras




Foto 3: Puertas instalados




Foto 4: Finalización de pintura




Foto 5: Finalización en general



Foto 6: Pila de cemento instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

