

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Yulichal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0494-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto1: Cambio de techo de dos salones.



Foto 2: Sustitución de lamina por metal por porton de metal



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5:



Foto 6: Circulación perimetral sustitución de maya con tubos galvanizados

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

