

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0500-45	FECHA:	10 de septiembre de 2025

Canales enfrente de las aulas



Foto 1:

Canales quebrados




Foto 2:

Canales ya deteriorados




Foto 3:

Conexiones de canales liquean



Foto 4:

Techo de lámina rotas




Foto 5:

Techo de baños de mujeres



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Pedro Soloma



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0500-45	FECHA:	10 de septiembre de 2025

Vidrios rotos de la sala de docentes



Foto 1:

Balcones en mal estado



Foto 2:

Desde la parte de atrás



Foto 3:

Sala de docentes



Foto 4:

Desde la parte de atrás



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF

[Firma]

Instituto Nacional de Educación Básica
Organización de Padres de Familia
Cabecera Municipal
San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"
DIRECCIÓN
San Pedro Soloma
Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0500-45	FECHA:	10 de septiembre de 2025

Pollo de cocina



Foto 1:

Paredes de cocina



Foto 2:

Piso



Foto 3:

Piso



Foto 4:

Lava trastos



Foto 5:

Tuberías de agua potable





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPEF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0500-45	FECHA:	10 de septiembre de 2025

Baños de jóvenes



Foto 1:

Parte frontal de los baños




Foto 2:

Parte interior de los baños




Foto 3:

Parte interior de los baños



Foto 4:

Puerta de baños




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de COPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0500-45	FECHA:	10 de septiembre de 2025

Drenaje



Foto 1:

Tubería



Foto 2:

Tubería al aire libre



Foto 3:

Tubería al aire libre



Foto 4:

Mala conexión de tuberías



Foto 5:

Años de Instalación



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF
Organización de Padres de Familia
Cabecera Municipal
San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INEB "Bernardo Alvarado Tello"
DIRECCIÓN
San Pedro Soloma, Huehuetenango