

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1405-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: imagen del piso sustituido



Foto 2: portón ya con mantenimiento



Foto 3: tubería de drenaje sustituido



Foto 4: tubería de agua potable sustituido



Foto 5: malla galvanizada reparada y sustituida



Foto 6: pila en mejoramiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a las 10 hojas de este formulario.

Georgette Patricia N

Firma y sello del Presidente de la OPAF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

