

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1461-43	FECHA:	19/03/2025




Foto 1: techo deteriorado



Foto 2: estructura de madera




Foto 3: chiapas en mal estado y deteriorandose



Foto 4: puertas ne mal estado



Foto 5: balcones en mal estado





Foto 6: pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1461-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: Baños en mal estado



Foto 8: reparación y ampliación de circulación




Foto 9: bomba en mal estado




Foto 10: plancha oxidada y tiene apertura donde sale el humo



Foto 11: plancha en mal estado



Foto 12: no hay chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

