

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Chonó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chonó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1463-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: renglon 6, piso



Foto 2: renglón 6, piso



Foto 3: renglon 19, repello muro



Foto 4: Renglon 19, repello



Foto 5: renglon 9, pintura



Foto 6: renglón 5, puertas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

