

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1478-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de techo



Foto 4: Sustitución de porte de soporte de láminas





Foto 5: Reparación de sistema eléctrico (sustitución por focos ahorradores)



Foto 6: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

