

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulcú, aldea Gemá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1632-43	FECHA:	18/3/2025



Foto 1: Laminas de baños en mal estado



Foto 2: Techo de baños en mal estado



Foto 3: Mantenimiento de puertas de aulas en mal estado



Foto 4: Puertas de baños en mal estado



Foto 5: sustitución de puerta de la dirección en mal estado



Foto 6: pisos de aulas, corredor, cocina y dirección en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulcú, aldea Gemá
ESTABLECIMIENTO:	13-08-1632-43	FECHA:	18/3/2025



Foto 7: Canales en mal estado



Foto 8: Paredes de aulas en malas condiciones rayadas y sucias



Foto 9: portón y mayas de circulación en malas condiciones



Foto 10: Planchas de cocina en mal estado



Foto 11: Reparación de chimenea en mal estado



Foto 12: Sustitución de pila de cemento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Signature]

Firma y Sello Director

