

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUCHJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-4760-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2025



Foto1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Mantenimiento a estufa rural + Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Mejoramiento de canal de meta



Foto 4: Sustitución de Inodoros



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: sustitución de pila por lavatrastes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público