

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025



REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




MANTENIMIENTO A COCINA



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



PINTURA EN MUROS SUPERIORES E INFERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. Consejo de Padres de Familia
PEDRO MALDONADO MORALES
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA
SAN MIGUEL IXTAHUACAN
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA
SAN MIGUEL IXTAHUACAN
HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐




DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025



REPARACIÓN DE CANALETAS



REPARACIÓN DE CANALETAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

