

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



MANTENIMIENTO DE COCINA




REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTEIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> PEDRO MALDONADO MENDOZA Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



SUSTITUCIÓN DE CANALETAS



SUSTITUCIÓN DE CANALETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 PEDRO MALDONADO MENDEZ Firma y sello del Presidente de la QPF	 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

