



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	10 de noviembre de 2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada *ACANALADA* aluzinc calibre 26: desmontado y limpieza de las costaneras, previo a la colocación de las nuevas láminas troqueladas



Foto 2: Reparación de cunetas de concreto: El avance de cada una de los espacios a intervenir; con trabajo y dedicación.



Foto 3: Mantenimiento a baranda de metal: Avance de la colocación del pasamanos, para seguridad de los estudiantes



Foto 4: Sustitución de baranda de metal: Se han colocado barandas para la seguridad de los estudiantes del establecimiento




Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada: La colocación de malla galvanizada, es evidente y esto refleja el avance en este renglon de trabajo que se presentó a la Dirección Departamental.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto a patio: en este proceso se evidencia la demolición de la plancha de concreto, como tambien la colocación de la nueva torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	12 de noviembre de 2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua de 2500 LT: Llegada del depósito de 2500 litros al centro educativo



Foto 8: Sustitución de bomba de agua: Bombas de agua sumergibles, ya en el centro educativo para su instalación respectiva.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

