



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	01 de diciembre de 2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada "ACANALADA" aluzinc calibre 26: Evidentemente este renglon queda finalizado, y de buena calidad de material en donde los mas beneficiados son los estudiantes del centro educativo




Foto 2: Reparación de cunetas de concreto: La coordinación de trabajo comunitario queda reflejado en este renglón, las cunetas quedaron en buenas condiciones.




Foto 3: Mantenimiento a baranda de metal: colocación de pasa manos, concluido, sin novedad, beneficiados los estudiantes del centro educativo, evitando cualquier tipo de accidente.



Foto 4: Sustitución de baranda de metal: Se han colocado barandas para la seguridad de los estudiantes y así poder tener mejorar las condiciones y ambientes del centro educativo




Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada: La colocación de malla galvanizada, hace que el renglón pueda estar en perfectas condiciones para beneficio y seguridad de los estudiantes.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto a patio: plancha de concreto finalizada con éxito, como se puede evidenciar la alegría de los estudiantes sobre el concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Rural Mixta, Caserio Txe Cyak Xak, Aldea La Cumbre
CONSEJO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Rural Mixta, Caserio Txe Cyak Xak, Aldea La Cumbre
DIRECCION
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0006 - 42	FECHA:	01 diciembre de 2025




Foto 7: Sustitución de depósito de agua de 2500 LT: Depósito de agua instalado a donde corresponde, para el abastecimiento de agua, extraído de los pozos. Para mejoras del centro educativo.



Foto 8: Sustitución de bomba de agua: Bombas de agua sumergibles, ya instaladas donde corresponde, para la succión de agua a depósitos externos.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público