

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BELLA VISTA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0007-42	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Mejoramiento de balcones de metal.




Foto 2: Sustitución de barandas de metal.




Foto 3: Mejoramiento de barandas de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto en piso




Foto 5: Sustitución de inodoros




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

