



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BELLA VISTA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0007-42	FECHA:	03/12/2025



Foto1: Mejoramiento de balcones de metal.



Foto 2: Sustitución de barandas de metal.



Foto 3: Mejoramiento de barandas de metal.




Foto 4: Reparación de planchas de concreto en piso



Foto 5: Sustitución de inodoros





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

