

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS DOMINGOS, CASERIO LAGUNETTA, ALDEA VEGA POLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0008-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA PRIMER MODULO



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTUR DE MADERA POR METAL



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA DE DIRECCION




Foto 5: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan Domingo Ordóñez</i> JUAN DOMINGO ORDÓÑEZ Firma y sello del Presidente de	<i>Jose Domingo Maldonado</i> JOSE DOMINGO MALDONADO Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---