

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Domingos, Caserío Laguneta, aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0008-42	FECHA:	29/08/2025



Foto1: CAMBIO CABLEADO ELECTRICO



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA



Foto 4: TERMINACION DE FOSA SEPTICA




Foto 5: FOSA SEPTICA



Foto 6: ALUMBRADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUAN DOMINGO ORDÓÑEZ
 Firma y sello del Presidente de la OPE


JOSE DOMINGO MALDONADO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público