

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCI ALDEA LA VEGA POLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0011-41	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR GRANITO



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS Y CABLEADO




SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR GRANITO



APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE   Firma y Sello Director Centro Educativo Público 