

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicham
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0022-43	FECHA:	10/10/2,025



Foto 1: Sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de chapa





Foto 3: Sustitución de portón por portón de lámina y corredizo



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 5: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

