



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicham
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0022-43	FECHA:	03/12/2,025



Foto 1: Sustrucción de puerta




Foto 2: Sustrucción de chapa




Foto 3: Sustrucción de portón por portón de lámina y corredizo



Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 5: Sustrucción de torta de cemento por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público