

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cementerio, Aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0023-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucion de capo



Foto 3: Sustrucion de puerta




Foto 4: puerton de metal




Foto 5: sustitucion de chimenea




Foto 6: Susticion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---