

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cementerio, aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0023-43	FECHA:	29/10/2025




Foto1: entrega demateriales




Foto 2: instalaciones detubos




Foto 3: Mantenimiento de estructuras



Foto 4: Entrega de pila




Foto 5: Sustitucion de techo



Foto 6: Sustitucion de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público