



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cementerio, aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0023-43	FECHA:	29/10/2025




Foto 1: sustitucion de puerta




Foto 2:




Foto 3: Sustitucion de portón




Foto 4: Sustitucion de Chimenea



Foto 5: Sustitucion de pila




Foto 6: Sustitucion de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---