

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA LA VEGA POLAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0026-43	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR PISO GRANITO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OCE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

