

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	2/06/2025




Foto 1: Piso en mal estado




Foto 2: Piso en mal estado




Foto 3: Malla deteriorada




Foto 4: Malla deteriorada





Foto 5: Poca iluminación y focos quebrados



Foto 6: Poca iluminación y focos quebrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 FRANCISCA ORDÓÑEZ GARCÍA Firma y sello del Presidente de la OPF		 ARMANDO GARCÍA LÓPEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Puerta deteriorada



Foto 2: Puerta deteriorada

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


FRANCISCA ORDÓÑEZ GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la OPF




ARMANDO GARCÍA LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

