

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: Piso en proceso



Foto 2: Piso en proceso




Foto 3: Malla o circulación en proceso



Foto 4: Malla o circulación en proceso



Foto 5: Focos e instalación en proceso



Foto 6: Focos e instalación en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Ordóñez García
FRANCISCA ORDÓÑEZ GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Armando García López
ARMANDO GARCÍA LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	14/08/2025



Foto1: Puerta en proceso



Foto 2: Puerta en proceso

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

