

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Piso finalizado



Foto 2: Piso finalizado




Foto 3: Malla o circulación finalizada



Foto 4: Malla o circulación finalizada



Foto 5: Focos instalados



Foto 6: Focos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Ordóñez García

FRANCISCA ORDÓÑEZ GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Armando García López

ARMANDO GARCÍA LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB VEGA DE SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0029 - 45	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Puerta finalizada



Foto 2: Puerta finalizada




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


FRANCISCA ORDÓÑEZ GARCÍA
Firma y sello del Presidente de la ORF




ARMANDO GARCÍA LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

