

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA VEGA POLAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0032-41	FECHA:	



SUSTITUCIÓN DE BALCONES METAL



SUSTITUCIÓN DE LOZA DE PATIO




PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



REPARACION DE CUNETAS DE CONCRETO



SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

