

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA VEGA POLAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0032-41	FECHA:	4/12/2025



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LOZA DE PATIO




PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO




SUSTITUCIONES DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

