



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0035-41	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



PINTURA DE EXTERIOR




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE BALCONES



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

