

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0047-43	FECHA:	29/08/2025




1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



4: INSTALACIÓN DE CANAL METALICO




FOTO5: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



6: SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---