

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0047-43	FECHA:	29/08/2025



1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



4: INSTALACIÓN DE LAMPARAS



FOTO5: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



6: SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR <i>ANA C. SANTIAGO</i> Consejo Educativo EORM Caserio Cipresales Sal Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Cipresales Sal Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
---	--